

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Λεπίδες για κυκλικά πριόνια πολωνικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 2, Αρ. Ειδοποίησης A12/00064/22

Η λεπίδα του πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (μικρό σμιριδοτροχό) και σε αντίθεση με τη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως χειρωνακτικό κυκλικό πριόνι χειρός. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου επί του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 60745-2-3.



2. Λεπίδες για κυκλικά πριόνια πολωνικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 2, Αρ. Ειδοποίησης A12/00065/22

Η λεπίδα του πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (μικρό σμιριδοτροχό) και σε αντίθεση με τη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως κυκλικό πριόνι χειρός. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου επί του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 60745-2-3.



3. Λεπίδες για κυκλικά πριόνια πολωνικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 2, Αρ. Ειδοποίησης A12/00067/22

Η λεπίδα του πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (μικρό σμιριδοτροχό) και σε αντίθεση με τη χρήση για την οποία προορίζεται, να χρησιμοποιηθεί ως κυκλικό πριόνι χειρός. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου επί του εργαλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 60745-2-3.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Προστατευτικό κράνος για παιδιά ιταλικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 2, Αρ. Ειδοποίησης A12/00040/22

Η ικανότητα απορρόφησης κρούσης του κράνους είναι ανεπαρκής. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα παιδί μπορεί να υποστεί τραυματισμούς στο κεφάλι. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.



2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 2, Αρ. Ειδοποίησης A12/00054/22

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή $\leq 83\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και, ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

